


Regulace, nastavení správné funkčnosti teploměru u trouby krbových kamen, sporáků Thorma



Detail umístění plochého šroubováku.

Pomocí malého plochého šroubováku zevnitř dvířek trouby nastavíme teploměr do správné polohy. Otočením doprava či doleva.



Správná poloha teploměru na troubě. Při teplotě alespoň 20 °C.



Správná poloha teploměru na troubě Správná poloha teploměru na troubě pohled zvenku. Při teplotě 20 °c. pohled zevnitř. Při teplotě 20 °c.